

Prací symboly na bavlnu s potiskem maskáč AČR



Maximální teplota 60 °C. Normální postup.



Výrobek se nesmí bělit.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.



Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 200°C.



Výrobek se nesmí chemicky čistit.